

«О предупреждении несчастных случаев на производстве при эксплуатации транспортеров навозоудаления».

Успешное проведение всего комплекса работ в организациях агропромышленного комплекса (далее АПК), во многом зависит от реализации работодателями организационно-технических мероприятий, включающих в себя и мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности труда на рабочих местах и соблюдению технологии производства работ при эксплуатации систем навозоудаления. Следует отметить, что системы навозоудаления относятся к цепным конвейерам, которые подразделяются на скребковые цепные конвейеры, скребково-ковшовые цепные конвейеры, ковшовые цепные конвейеры, люлечные цепные конвейеры (далее - конвейер). Опасным производственным фактором для всех типов конвейеров является движущиеся скребки, ковши или люльки.

Во многих организациях АПК реализация установленных требований охраны труда позволяет не допускать несчастных случаев на производстве. Вместе с тем, нередкими являются случаи, когда приходится констатировать нарушения установленных нормативных требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, допускаемые как со стороны должностных лиц работодателей, организующих производство работ, так и работников, их выполняющих. Зачастую эти нарушения приводят к несчастным случаям на производстве.

Так, в одной из организаций произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с оператором машинного доения, причинами которого явились:

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации скребкового транспортера навозоудаления ТСН-160.У, выразившееся в:

- допуске эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям охраны труда, а именно, без ограждений его поворотных звездочек защитными ограждениями, исключающими их самопроизвольное перемещение из положения, обеспечивающими защиту работающего, чем нарушены требования п. 117 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, абз. 1 ч. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» № 356-З;

- отсутствии эксплуатационных документов организации-изготовителя и эксплуатации скребкового транспортера без проверки соответствия требованиям по охране труда с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию, чем нарушены требования п.п. 113, 121



Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, абз. 1 ч. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» № 356 З.

2. Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в не осуществлении контроля за соблюдением потерпевшей требований локальных правовых актов по охране труда, в части выполнения ей работы в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушены требования абз. 4 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» № 356-З.

3. Нарушение потерпевшей трудовой дисциплины, требований локальных правовых актов по охране труда, выразившееся в выполнении работы в состоянии алкогольного опьянения (этиловый спирт был обнаружен в пробе крови 1.34‰, что явилось грубой неосторожностью).

Аналогичный несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел на поднадзорной территории в 2022 году, причинами которого явились:

1. Не организация и не обеспечение безопасности при эксплуатации скребкового транспортера навозоудаления ТСН-160, выразившееся в:

- не ограждении его защитными решетками;
- не проведении технического обслуживания, отсутствии эксплуатационных документов организации-изготовителя скребкового транспортера эксплуатации без проверки соответствия требованиям по охране труда с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию;
- не осуществлении контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, в части выполнения им работы в состоянии алкогольного опьянения.

2. Нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в выполнении работы в состоянии алкогольного опьянения (согласно результатов химико-токсикологического анализа крови этиловый спирт обнаружен в крови в концентрации 3,33 ‰), что явилось грубой неосторожностью.

Несчастный случай, приведший к не тяжелой производственной травме, произошел на поднадзорной территории в 2022 году, причинами которого явились:

1. Не организация безопасности при эксплуатации скребкового транспортера навозоудаления, выразившиеся в:

- не ограждении его защитными решетками;
- не проведении технического обслуживания;



- отсутствии эксплуатационных документов организации-изготовителя скребкового транспортера эксплуатации без проверки соответствия требованиям по охране труда с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию;

- не осуществлении контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, в части выполнения им работы в состоянии алкогольного опьянения.

2. Нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в выполнении работы в состоянии алкогольного опьянения (согласно результату лабораторного исследования биологических образцов для определения концентрации абсолютного этилового спирта 3,84⁰/₀₀), что явилось грубой неосторожностью.

В целях не допущения случаев травмирования работающих при эксплуатации транспортеров навозоудаления необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44, и Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53.

На основании изложенного, руководителям и специалистам организаций АПК обеспечить безопасную эксплуатацию машин и оборудования для удаления навоза:

- к обслуживанию машин и оборудования по удалению, обработке и хранению навоза не допускать работников, не прошедших освидетельствование, теоретическое и практическое обучение и не имеющих соответствующей квалификации;
- техническое обслуживание и ремонт транспортеров производить только после отключения их от электросети, полной остановки и принятия мер, предотвращающих случайный пуск;
- запретить производить натяжение цепи навозоудаляющего транспортера приспособлениями, не указанными в руководстве по его эксплуатации;
- принять меры по ограждению защитными решетками поворотных звездочек, скребковых и ленточных транспортеров, люков для сброса навоза;
- ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента

Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

- не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты;
- обеспечить наличие эксплуатационной документации организации-изготовителя на скребковые транспортеры;
- обеспечить перед вводом в эксплуатацию оборудования, в том числе модернизированного или установленного на другое место оборудования, проведение проверки его соответствия требованиям по охране труда с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию;
- руководителям сельскохозяйственных организаций, привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивающих контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, который выражается в нахождении работников организаций на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник отдела



С.Н. Павченец



SAVT
git.gov.by



ТЕЛЕГРАММ
Line@DGTBelarus